





MG-101
外観図




規格ラベル



出力切換／感度調整

*1

- 赤：電源+
- 黒：電源-
- 緑：SIG H
- 白：SIG C



2:1

* 1 出力切替／感度調整 表示

単位：mm 尺度：1/2

断りなく改良のため仕様を変更する
場合がありますのでご了承下さい。